第六章 X射线吸收精细结构(XAFS)

- 6.1 X射线吸收谱学简介
  - 1. X射线吸收谱发展历史
  - 2. X射线吸收谱学



图 6.1 X 射线吸收过程。Ⅰ<sub>0</sub>为入射光强, I 为出射光强, 样品厚度为 x, 吸收系数被定义为μ。



图 6.2 X 射线吸收系数随光子能量的变化曲线, K、L1、L2、L3分别 对应 1s、2s、2p1/2、2p3/2 电子吸收边。



a)



b)

图 6.3 原子的两种退激发过程: a) 荧光过程; b) 俄歇过程。

3. X射线吸收谱的区域划分及吸收边位置



图 6.4 X 射线吸收谱的区域划分示意图。



图 6.5 光电子在原子团簇中单次散射(a)和多重散射(b)示意图。

4. XAFS 的特点

元素特征

取决于短程有序,提供配位原子种类、数目、配位距等结构信息

- 6. 2 EXAFS 的唯象理论
  - 1. EXAFS 的基本物理思想



图 6.6 从吸收原子(红色小球)激发出的光电子波函数的径向分布。黄色虚线表示出射波 函数;蓝色虚线表示被配位原子(蓝色小球)散射回来的背散射波。

2. EXAFS 公式的简单推导



图 6.7 原子团簇中吸收原子周围的原子分为不同的配位层。

$$\chi(k) = \frac{m}{2\pi\hbar^{2}k^{2}} \sum_{i} N_{i} S_{0}^{2} \frac{t_{i}(2k)}{R_{i}^{2}} \exp\left(-2k^{2}\sigma_{i}^{2}\right) \exp\left(\frac{-2R_{i}}{\lambda}\right) \sin\left[2kR_{i} + \delta_{i}(k)\right]$$

- 6.3 XAFS 实验方法和装置
  - 1. 透射模式
    - a) 原理和装置

透射法是使用最普遍的方法,图4.1是透射法的原理图。



图 6.8 透射法的原理图。D<sub>0</sub>为前 X 射线探测器, D<sub>1</sub>为后 X 射线探测器。

为了消除入射 X 射线中起伏部分(光源不稳定性或杂质谱线)的影响,在 吸收样品前放了一个部分吸收的探测器。它记录的强度为:

 $I_d = I_0 [1 - e^{-(\mu x)_d}]$ 

式中 $I_0$ 为入射X射线强度, $(\mu_x)_d$ 为探测器的吸收长度。样品吸收前后的强度 $I_0$ 和 $I_t$ 可以表示为:

$$I_{0} = I_{0}e^{-(\mu x)_{d}}$$
$$I_{t} = I_{0}e^{-(\mu x)_{d}}e^{-\mu t^{d}}$$

其中, $\mu_T$ 为样品总吸收系数,d为样品厚度,若X射线透过样品后被第二个探测器全部吸收,那么 $I_t$ 也就是第二个探测器的记录强度。设样品中待测元素的吸收系数为 $\mu_A$ ,样品中其它元素的吸收系数为 $\mu_B$ ,设 $\sigma$ 为原子吸收系数,n表示原子数密度。则有:

$$\mu_{T} = \mu_{A} + \mu_{B}$$
  

$$\mu_{A} = n_{A}\sigma_{A}(E)$$
  

$$\mu_{B} = \sum_{i} n_{i}\sigma_{i}(E)$$

探测器探测到信号为  $I_d/I_t$  (也就是前后两个探测器的读数之比)。我们感兴趣的是  $\mu_A$  中振荡部分 $\Delta\mu_A$  的大小,即 EXAFS 信号为:

$$S = \frac{\partial (I_d / I_t)}{\partial \mu_A} \Delta \mu_A = \Delta \mu_A d \frac{I_d}{I_t}$$

不考虑电子线路产生的噪音时,噪音主要来自于计数系统的统计涨落(服从 泊松),  $\Delta I = \sqrt{I}$ ,则噪音为:

$$N = \frac{I_d}{I_t} \left[ \left( \frac{\Delta I_d}{I_d} \right)^2 + \left( \frac{\Delta I_t}{I_t} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{I_d}{I_t} \left( \frac{1}{I_d} + \frac{1}{I_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

因而信噪比为:

$$\frac{S}{N} = \Delta \mu_A dI_0^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{1 - e^{-(\mu_x)_d}} + \frac{1}{e^{-\mu_T d} e^{-(\mu_x)_d}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

信噪比有最大值的条件为:

$$(\mu_x)_d = 0.245, \mu_T d = 2.55$$

这表示第一个探测器吸收  $I_0$ 的 20% 左右为好, 样品厚度根据  $\mu_T d=2.6$  进行 估算。这时信噪比为

$$\frac{S}{N} = 0.557 \frac{\Delta \mu_A}{\mu_T} I_0^{1/2}$$
$$\frac{S}{N} = 0.557 \frac{\mu_A}{\mu_T} \frac{\Delta \mu_A}{\mu_A} I_0^{1/2}$$

 $\mu_{A}/\mu_{T}$ 为待测元素的吸收系数与样品总吸收系数之比, $\Delta \mu_{A}/\mu_{A}$ 即为 EXAFS 信号。 约为 5×10<sup>-2</sup>。由此可以估计在一定入射光强条件下的计数时间。

在透射模式中,一般利用两个气体电离室探测 X 射线在经过样品的前后强度。 电离室气体选择的最基本的要求是满足以下的要求:1) 前电离室的吸收为 20%。 2) 为了使气体的线性最好,后电离室气体尽可能与前电离室相同,同时也要尽 可能多的吸收透过样品的光。后电离室往往不可能同时满足上述两个要求,选择 气体时要综合考虑。图 4.2(上图)为不同长度的电离室在不同能量条件下吸收为 20%所应选择的气体。图 4.2(下图)为长度为 31cm 的电离室在不同能量不同气体 条件下的吸收。 b) 厚度效应

样品厚度的确定:计算法、实验法

2. 荧光模式

a) 原理

对于浓度非常低的样品,例如金属蛋白,矿物等等,实验中产生的有用吸收 信号只是总吸收的一小部分。这类样品的实验背底去除要求良好的实验信噪比, 这在实验过程中往往很难做到。这时可以通过荧光法减小背底噪声的影响。我们 知道,当 X 射线入射到样品表面时,产生荧光和俄歇电子是一个相互竞争的过 程。原理见图 4.6:



图 6.9 荧光光子和俄歇电子产生的原理图

原子的内壳层电子吸收一个光子能量后跃迁到较高壳层,由于在外壳层不稳 定,电子跃迁回内壳层时会辐射出能量,这个过程就是荧光过程。荧光 XAFS 探测的就是样品发出的荧光信号。如果电子在跃回内壳层时,多余的能量不是全 部辐射出去而是有一部分用来把外壳层的电子激发出去,这个过程就是俄歇过 程,而这个被激发的电子就称为俄歇电子



图 6.10 荧光法原理图

物质吸收 X 射线产生的荧光光子的数目与吸收系数成正比,对于厚度为 dt 的薄层样品,吸收入射 X 射线光子后,发出的荧光强度 dI<sub>f</sub>为:

 $dI_f = \mu dt w_f$ 

式中 wf 为荧光产额。

图 4.7 为荧光法的原理图,考虑厚度为 *d* 的样品,通常样品表面与入射 X 射 线和探测器均成 45°角。设 *I*<sub>0</sub> 为入射 X 射线强度,荧光探测器的立体角为 Ω, *I*<sub>f</sub> 为荧光强度。考虑样品对入射 X 光的吸收可则:

 $I_{f} = \int_{0}^{\sqrt{2}d} \frac{\Omega}{4\pi} I_{0} e^{-\mu_{T}(E)X} \mu_{A}(E) \omega_{f} e^{-\mu_{T}(E_{f})x} dx$ 

$$= \frac{\Omega}{4\pi} I_0 \mu_A(E) \omega_f \frac{1}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)} \left\{ 1 - \exp\left\{-\sqrt{2} \left[\mu_T(E) + \mu_T(E_f)d\right]\right\} \right\}$$

式中, E 是入射光的能量, E<sub>f</sub>是荧光光子的能量。

对于薄样品,即[ $\mu_T(E) + \mu_T(F]$ )d«1时

$$\exp\{-\sqrt{2}[(\mu_T(E) + \mu_T(E_f)]d\} \cong 1 - \sqrt{2}[(\mu_T(E) + \mu_T(E_f)]d]$$

则: 
$$I_f = \frac{\Omega}{4\pi} I_0 \mu_A \omega_f \sqrt{2} d$$

$$\mu_A d = \sqrt{2} \frac{\Omega}{4\pi} w_f \frac{I_0}{I_f}$$

对于厚样品,即 [ $\mu_T(E) + \mu_T(F)$ ]d»1 时

$$\exp\{-\sqrt{2}[(\mu_T(E) + \mu_T(E_f)]d\} \cong 0$$

则: 
$$I_f = \frac{\Omega}{4\pi} I_0 \omega_f \frac{\mu_A(E)}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)}$$

实际上,对于透射法中使用的 $\mu_T d = 2$ ,  $\sqrt{2} [\mu_T(E) + \mu_T(E_f)] d \approx 6$ ,已经可以 看成厚样品,对于厚样品,信号强度为:

$$S = \frac{\partial (I_f/I_d)}{\partial \mu_A} \Delta \mu_A = \frac{I_0}{I_d} \frac{\omega_f \frac{\Omega}{4\pi} \Delta \mu_A}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)}$$

计数器的统计涨落引起的噪音为:

$$N = \sqrt{I_f} / I_d$$

由于 $I_d/I_f$ 大于 $10^3$ ,上式中 $I_d$ 的影响忽略,因此信噪比为:

$$\frac{S}{N} = \left[ \frac{I_0 \omega_f \frac{\Omega}{4\pi} \mu_A(E)}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{\Delta \mu_A}{\mu_A}$$

上式中我们忽略了本底对噪音的贡献。在荧光法中,非弹性散射和准弹性散射等非荧光辐射构成本底,试验中可用吸收滤波片或光子甄别器等方法减少,但对浓度很低的样品,本底强度 *I*<sub>b</sub>仍有可能超过荧光信号 *I*<sub>f</sub>,这时信噪比将变为:

$$\frac{S}{N} = \left[\frac{I_0 \omega_f \frac{\Omega}{4\pi} \mu_A(E)}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)}\right]^{\frac{1}{2}} \frac{\Delta \mu_A}{\mu_A} \left(\frac{1}{1 + I_b/I_f}\right)^{\frac{1}{2}}$$

在 Ib 远远大于 If 的极限条件下,上式变为:

$$\frac{S}{N} = \left[\frac{I_0 \omega_f \frac{\Omega}{4\pi} \mu_A(E)}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)}\right] \frac{\Delta \mu_A}{\mu_A} I_b^{-\frac{1}{2}}$$

信噪比与吸收系数有关, μ∝ Z<sup>4</sup>,荧光产额 w<sub>f</sub>也随原子序数的增大而增大。因此 荧光方法适用于样品含量较小,原子序数较大的样品的分析。

b) 实验装置

固体探测器

Lytle 探测器

3. 全电子产额方法

全电子产额方法(TEY)是通过测量样品的电流来获得 XAFS 信号。在 TEY 这种模式下进行测量,从样品中出射的所有电子都将被收集。这些电子包括弹性的 光电子和 Auger 电子,以及一些非弹性的电子。在这些电子中的二次电子和 Auger 电子也与吸收系数成正比,因此可以通过探测二次电子和 Auger 电子来获得 XAFS 信号,而 Auger 电子的数量又远远多于二次电子,所以在 TEY 模式下测 量的有用信息主要是 Auger 电子。



图 6.11 全电子产额方法的原理图

电子产额: $w_n = 1 - w_f$ ,所以只需把荧光公式中的 $w_f$ , $\mu_T$ ( $E_f$ ), $I_f$ 换成 $w_n$ , n(E), $I_n$ ,就可得电子产俄XAFS公式。其中n(E)为衰减系数, $I_n$ 为发射电

子强度。

信噪比的表达式与荧光法类似,可以表示为:

$$\frac{S}{N} = \left[\frac{I_0 \omega_n \frac{\Omega}{4\pi} \mu_A(E)}{\mu_T(E) + n(E)}\right]^{\frac{1}{2}} \frac{\Delta \mu_A}{\mu_A}$$

与荧光法一样,如考虑本底,则表达为:

$$\frac{S}{N} = \left[\frac{I_0 \omega_f \frac{\Omega}{4\pi} \mu_A(E)}{\mu_T(E) + \mu_T(E_f)}\right]^{\frac{1}{2}} \frac{\Delta \mu_A}{\mu_A} \left(\frac{1}{1 + I_b/I_f}\right)^{\frac{1}{2}}$$

与荧光法类似,全电子产俄方法的优点为:装置简单,有一定的表面分析能,缺 点是:样品要求导电,有较大的背底,不适合于高浓度样品。

6. 4 EXAFS 数据处理

1. 提取 EXAFS 谱 χ(k)

a) 背底吸收的校正与归一化



图 6.12 Cu foil 的 K 边总吸收曲线



图 6.13 二次多项式拟合的 Cu foil 的 K 边 XAFS 吸收边后实验曲线



图 6.14 Cu foil K 边吸收谱扣除背底并归一化后的曲线

b) 确定 E<sub>0</sub>, 并进行 μ<sub>0</sub> 拟合

用三次样条函数拟合μ0



图 6.15 Cu foil 的 µ<sub>0</sub>拟合曲线



图 6.16 Cu foil 的 x (k)-k 图谱

c) 进行 E-K 变换

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \sqrt{\frac{2m}{\hbar}(E - E_{o})}$$

 $\mu(E) \longrightarrow \mu(k)$ 

d) 加权





2. 求取结构参数

1 0

'n

a) 加窗傅立叶变换



图 6.18 Cu foil 的 XAFS 的傅立叶变换图

$$\rho(R) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{k_{\min}}^{k_{\max}} \omega(k) k^n \chi(k) e^{-i2kR} dk$$

b) 反变换滤波



图 6.19 Cu foil 反傅立叶变换的加窗范围



图 6.20 Cu foil EXAFS 的第一壳层振荡信息

 $k^{n}\chi_{j}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{R_{l}}^{R_{2}} \omega(R) \ \rho(R)e^{i2kR}dR$ 

c) 拟合求取结构参数

0 0

\* 4

由标样提取结构信息 相移和振幅的化学可转移性 或理论计算相移和振幅 非线性最小二乘法拟合求出结构参数  $N, R, \sigma$  $S_0^2$ 作为具有化学可转移性的参数,一般从标样中提取

- EXFS 分析常用软件包 FEFF 软件 UWXAFS 软件包 WINXAS 分析软件包 USTCNSRL 分析软件包
- 6. 5 XANES 的理论解释和计算
- 6. 6 MXCD